

ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW PUM W SZCZECINIE na dzień 01.12.2016 r.

Lp.	TEREN	BUDYNEK	NAZWA	PIĘTRO	POMIESZCZENIE	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	typ	ILOŚĆ [kpl]	NR SERYJNY	NR INWENTARZA	UWAGI		
1	SPSK1	BUDYNEK GŁÓWNY	BIBLIOTEKA		Biblioteka	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC			1	E052493/E037400	653-1-2			
2					Biblioteka	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC			1	E052494/E036682	653-1-3			
3					Biblioteka	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC			1	E052485/E039423	653-1-4			
4					Biblioteka	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC			1	E052492/E038130	653-1-5			
5				KLINIKA HIPERTENSJOLOGII	5	Sala seminarna 6/08B	AUX							
6					5	Pracownia naukowa 6/05B	AUX							
7					6/06B		klimatyzator kanałowy AUX							
8				PATOMORFOLOGIA	0	sala komputerowa nr 2	AUX ALCA-H18/4RI/AL -H18/4RI				7241220800140/8071220800112	446-1-6		
9					1	sala konferencyjna p.106	Daikin FVQ100BV1B/RZQ100				A002540/brak	446-1-8		
10					1	serwerownia p.105	Mitsubishi SRK502FX-S/brak				625500822RE/brak	446-1-5		
11			CNT	GENETYKA I PATOMORFOLOGIA	1	107	GREE GTH36K3FI/GUHD36NM3FO					653-1-41	wyłączone z konserwacji/ na gwarancji do 25.09.2017 Do firmy konserwującej będzie należało podstaawowe czynności konserwacyjne, regulacja.	
12					1	107	GREE GTH42K3FI/GUHD42NM3FO							653-1-42
13					2	207	GREE GTH36K3FI/GUHD36NM3FO							653-1-43
14					2	207	GREE GTH42K3FI/GUHD42NM3FO							653-1-44
15					3	307	GREE GTH36K3FI/GUHD36NM3FO							653-1-45
16					3	307	GREE GTH42K3FI/GUHD42NM3FO							653-1-46
17					3	311B	GREE GTH36K3FI/GUHD36NM3FO							653-1-47
18					3	311B	GREE GTH42K3FI/GUHD42NM3FO							653-1-48
19					1	101	Daikin FFXQ32P9VEB/RXYQ10P9W1B					2107705/1101628		
20					1	101A	Daikin FFXQ40P9VEB/RXYQ10P9W1B					2106959/1101628		
21					1	106	Daikin FFXQ32P9VEB/RXYQ10P9W1B					2107707/1101628		
22					1	106A	Daikin FFXQ32P9VEB/RXYQ10P9W1B					2107706/1101628		
23					2	201	Daikin FFXQ25P9VEB/RXYQ10P9W1B					2104693/1101628		
24					2	201A	Daikin FFXQ40P9VEB/RXYQ10P9W1B					2106958/1101628		
25					2	203	Daikin FFXQ25P9VEB/RXYQ10P9W1B					2104692/1101628		
26					2	204	Daikin FFXQ25P9VEB/RXYQ10P9W1B					2105321/1101628		
27					2	206	Daikin FFXQ50P9VEB/RXYQ10P9W1B					1806897/1101628		
28		2	206A	Daikin FFXQ50P9VEB/RXYQ10P9W1B					1802932/1101628					
29		3	301	Daikin FFXQ25P9VEB/RXYQ10P9W1B					2104729/1101628					
30		3	301A	Daikin FFXQ63P9VEB/RXYQ10P9W1B					2108661/1101628					
31		3	303	Daikin FFXQ25P9VEB/RXYQ10P9W1B					2105320/1101628					
32		3	304	Daikin FFXQ25P9VEB/RXYQ10P9W1B					2104714/1101628					
33		3	305	Daikin FFXQ40P9VEB/RXYQ10P9W1B					2107318/1101628					
34		3	306	Daikin FFXQ40P9VEB/RXYQ10P9W1B					2106960/1101628					
35		3	310B	Daikin FTXS71GV1B/RKS71FAV1B					E012414/E002628					
36		3	315	Daikin FTXS50J2V1B/RKS71FAV1B					J018014/J006145					
37		-1	Rozdzielnia	Daikin FTXS71GV1B/RKS71FAV1B					E012416/E002613					
38				Sekretariat p.1	Fujitsu ASY9USCCW/AOY99UFCC				E064107/E007674					
39		BUDYNEK 15	ANATOMIA	0	Kierownik zakładu	Castorama MSR4-12HRN1/MSR4-12HRN1				C10119853011041120137				
40				0	Pracownia komputerowa p.7	Castorama MSR4-12HRN1/MSR4-12HRN1					C10119853011041120189			
41				1	205	Daikin FTXS35CAVMB/RKS35CAVMB					35863169-25C			
42		BUDYNEK K	BIOCHEMIA	2	315b	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC				brak danych				
43				2	315a	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC					brak danych			
44				2	332	Castorama GWH12NB/GWH12NB					25354/63229923533			
45				2	332A	Castorama GWH12NB/GWH12NB					25370/63229923534			
46				2	333	Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA					70079037/7008415T			
47				2	333A	Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA					70077487/7008377T			
48				2	334	Fujitsu brak danych					brak danych			
49				2	337	Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA					70077887/7005699T			
50				2	337A	Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA					70076467/7008648T			
51				2	338a	Klimatyzator LG -UJ36.NV2 - UJ37W.U02								
52		2	338	GREE GTH36K3FI/GUHD36NM3FO					24495/brak danych					
53				serwerownia										
54		BUDYNEK 6	ALERGOLOGIA	0	sala zabiegowa	Mitsubishi MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA				80003937/8001065T				
55				0	biблиотеka	LG LS-T246AAL/LS-T246AAL					204KA00338/204KA00498			
56				0	poko kierownika sekretariatu	Samsung AQ09FKN/AQ09FKX					31258A/300068E	653-1-16		
57				0		Samsung AQ12FKN/AQ12FKX				31258B/400230K	653-1-16			
58		BUDYNEK 20	GENETYKA I PATOMORFOLOGIA	1	laboratorium 118B	Mitsubishi MSZ-HC35V17/MUZ-HC35VA				8002889T/8007940T	446-3-1			
59				0	laboratorium p.21	ACSON A5WM20GR-ACTBC-R					2050140500450	446-3-2		
60			0	laboratorium p.22	ACSON A5WM20GR-ACTBC-R					2050140500443	446-3-2			
61			MEDYCYNĄ SĄDOWĄ	0	Sala seminarna 25B	GREE GWH18MC/GWHD28NK3FO					4F10140000667			
62				0	laboratorium p.26A	GREE GWH18MC/GWHD28NK3FO					63382802			
63				0	laboratorium p.26B	GREE GWH18MC/GWHD28NK3FO					4F10130000128/63363614			
64				0	laboratorium p.27	LG USNW126B8F0/USUW126B8F0								
65		0												
66			ZAKŁAD TOKSYKOLOGII		FUJITSU						653-1-38			
67			CYTOGENETYKA		WAP					P/960-6-104				
68		BUDYNEK 20	PATOLOGIA OGÓLNA	1	129	DAIKIN FTXS20G2V1B/2MXS50G2V1B				J175533				
69				1	129A	DAIKIN FTXS20G2V1B/2MXS50G2V1B						653-1-10		
70				1	128A	DAIKIN FTXS20G2V1B/2MXS50G2V1B						446-1-7		
71				1	119	LG P24EN Uue		P24EN NSK						
72				1	106	FUJITSU ASYA14LGC/AOYR14LGC						653-1-12		
73				1	136	FUJITSU ASYA18LEC/AOYR18LEC						653-1-11		
74				1	105	DAIKIN FHQ71BW1B/RZQ71BW1B						653-1-9		
75				1	139	DAIKIN FHQ71BW1B/RZQ71BW1B						653-1-9		
76				1	135	SAMSUNG AQV12PEW/CN/AQV12EWCN						653-1-22		
77				1	134	SAMSUNG AQV12PEW/CN/AQV12EWCN						653-101		
78				1	BIOBANK 1.1	LG MS07AQ.NBO								
79				1	BIOBANK 1.3	LG MS12AQ.NBO		LG MU4M25.U42 / DACH		ścienny				
80				1	BIOBANK 1.4	LG MS09AQ.NBO				ścienny				
81		-1	serwerownia					ścienny						
82		BUDYNEK 3	MIKROBIOLOGIA	0	Hol nad lodówkami	Toshiba RAV-SP802A-TE				brak	653-1-51			
83				0	pracownia nr 18	Toshiba RAV-SP802A-TE					72800008	653-1-53		
84				1	pracownia nr 9	Panasonic CS-YETSMEKE/CU-YE18MKE					2953501264R/6617401195R	653-1-50		
85				1	klimatyzator przenośny	Millenia Mh-EUR					90035520	P/960-6-72		
86				2	sala nr 2	Chigo CS-S1H3A-P944H4/CS51H3AP9					JAAOGBB605397000214	653-1-49		
87				2	klimatyzator przenośny	Ravansony KY2B						brak		
88		BUDYNEK 4	KATEDRA FARMAKOLOGII	0	pomieszczenie nr 1	Samsung AR12JSPFEWQ/AR12JSPFEWQX				0E6RPAJG200516/0E77PAEG200474				
89				0	pomieszczenie nr 2	Samsung AR12JSPFEWQ/AR12JSPFEWQX					0E6RPAJG200619/0E77PAEG200437			
90				0	pomieszczenie nr 2	Samsung AR18HSAWKN/AR18HSAWKNX					0B5XPAJG300237/0B6XPAEG400108			
91				0	pomieszczenie nr 4	Samsung AR12JSPFEWQ/AR12JSPFEWQX					0E6RPAJG200525/0E77PAEG200467			
92				0	pomieszczenie nr 4	Samsung AR12JSPFEWQ/AR12JSPFEWQX					0E6RPAJG200552/0E77PAEG200440			
93				0	pomieszczenie 6a	AirCool KFR-1200MG/								
94				0	pomieszczenie 11	AirCool KFR1200MG/						Bisplit brak danych		
95		0	pomieszczenie 17a	Daikin FTKS71FV1B/RKS71FV1B					E002044/J001735					
96		0	pomieszczenie 17b	Daikin FTKS50FV1B/RKS50FV1B					E003717/J008488					
97		BUDYNEK 4	ZAKŁAD FIZJOLOGII	1	laboratorium p.10	Holden KMT-52W/brak danych				brak	653-1-19			
98				1	laboratorium p.3	Fujitsu ASYA24LCC/AOYR24LCC					E005476/R003257	653-1-19		
99		BUDYNEK 5	ZAKŁAD STOMATOLOGII I ENDODONCJI PRZEDKLINICZNEJ	2	sala fantomowa duza	Electra IU PDX24/OU724RC				ESPO12141/2661283437	653-1-27			
100				2	4/5 labolatorium	LG MS12SQ		MU4M25						
101				2	4/5 labolatorium	LG MS12SQ								
102				2	sala fantomowa duza	Electra IU PDX24/OU724RC					ESPO12141/2263212776	653-1-28		
103				2	sala fantomow mala	Electra IU Alpha 17				2270590071/2270662158	653-1-29			
104		BUDYNEK 18	Stmatologia	2	sala 205									
105		MCD 1		-1	-1.T.06	YORK					653-1-33			
106				-1	-1.T.09	YORK						653-1-33		
107				0	0.D.09	YORK						653-1-33		
108				0	0.D.02	YORK						653-1-33		
109				0	0.D.02	YORK						653-1-33		
110				0	0.D.01	YORK						653-1-33		
111				0	0.D.01	YORK						653-1-33		
112				0	0.D.01	YORK						653-1-33		
113				0	0.D.01	YORK						653-1-33		
114				1	1.D.19	YORK						653-1-33		
115				1	1.D.03	YORK						653-1-33		
116				2	2.D.22									

